



## **BMW**

### **Seria 3 (E90, E91, E92, E93)**

### **Rok produkcji: 2007 -2011**

### **Silnik: N47, N57**

#### **Recyrkulacja spalin (EGR)**

#### **Świeci lampka kontrolna silnika**

#### **Pojazd traci moc**

#### **Kod błędu:**

**4507, masa powietrza EGR za mała**

**4501, masa powietrza EGR za duża**

**4CAE, utrata mocy**

Ta informacja dotyczy pojazdów z 5-biegunową wtyczką na zaworze EGR.

Jeżeli w pojazdach tych modeli wystąpi jedna lub kilka z wymienionych usterek, może to mieć związek z uszkodzeniem zaworu EGR. W takim przypadku należy sprawdzić zawór EGR, wiązkę kablową i 5-biegunowe połączenie wtykowe na zaworze EGR, w razie potrzeby naprawić lub wymienić.

Uszkodzony zawór EGR wymienić na część zamienną zmodyfikowaną przez producenta pojazdu.

Numer części zamiennej: 11 71 7 805 447

W tym kontekście należy uwzględnić wskazówki montażu i demontażu oraz instrukcje sprawdzania producenta pojazdu.