



BMW 3-er (E46) Wszystkie pojazdy z dachem przesuwno-uchylnym Od roku 12.1998 do 08.2000

Dach przesuwno-uchylnym (SHD) nie daje się ani otworzyć, ani zamknąć.

W razie reklamacji powyższego błędu przyczyną może być nadmiernie czułe ustawienie sterownika SHD.

SHD jest wyposażony w ochronę przed zakleszczeniem, która w określonych okolicznościach zbyt wcześnie reaguje.

Wskutek aktywacji ochrony przed zakleszczeniem nie istnieje już inicjalizacja SHD (rozpoznawanie położenia).

W takim przypadku należy przeprowadzić "ponowną inicjalizację". Postępować w tym celu jak następuje:

- Włącznik SHD wciskać tak długo w kierunku „Anheben” [Podnoszenie] aż zostanie osiągnięta pozycja końcowa.
- Włącznik przytrzymać wciśnięty na dalsze dwie sekundy.

Jeśli tej wady nie da się usunąć opisanym środkiem zaradczym, wówczas należy wymienić jednostkę napędową SHD wraz ze sterownikiem.