



Citroen **Dispatch/Jumpy** **Modele I/II od 20 marca 2006**

Zaświecenie się kontrolki silnika i sporadyczne problemy przy uruchamianiu silnika.

W przypadku wyżej wymienionych pojazdów może dochodzić do sporadycznych problemów przy uruchamianiu silnika lub silnik może przestać działać. Dodatkowo zaświecić się może kontrolka silnika. Przyczyną może być uszkodzona wiązka kablowa w obszarze nad pompą wspomaganą układu kierowniczego (patrz rysunek). Wada wiązki kablowej może powstać ze względu na „szorowanie” o prowadnicę wiązki kablowej. W celu naprawy sprawdzić wiązkę kablową. Naprawić/wymienić uszkodzone miejsca i zamocować poprawnie (wraz z zabezpieczeniem).

