



Citroen Saxo z silnikiem 1,4 L (KFX)

Przerywanie zapłonu podczas rozruchu zimnego silnika/podczas rozgrzewania silnika na biegu jałowym.

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się, że przerywa zapłon podczas rozruchu zimnego silnika lub podczas rozgrzewania silnika na biegu jałowym, możliwą przyczyną jest błąd software układu sterowania silnikiem. W większości przypadków usterka ta jest dokuczliwa, gdy powoli wciska się pedał gazu. Układ sterowania silnikiem wylicza nieprawidłowy czas wtrysku.

Aby usunąć tę usterkę, należy wymienić software układu sterowania silnikiem. W pamięci błędów nie ma żadnego wpisu odnośnie tej usterki. Aktualizację do najnowszej wersji software można przeprowadzić przy pomocy urządzenia diagnostycznego OE w autoryzowanym warsztacie.