



## **Mercedes Benz Klasy A (typ 168) Błąd w wyświetlaczu wielofunkcyjnym**

### **Wskazanie serwisowe nie jest prawidłowo skasowane po przeglądzie.**

Jeśli użytkownik zgłasza, że przypomnienie o przeglądzie wyświetlane jest nadal po wykonaniu przeglądu, to przyczyną tego stanu może być niewłaściwe postępowanie przy kasowaniu pamięci przeglądów.

Przy kasowaniu pamięci przeglądów należy postępować następująco:

- Włożyć kluczyk do stacyjki.
- Obrócić kluczyk w położenie 2.
- W czasie jednej sekundy dwukrotnie nacisnąć przycisk przełącznika całkowitego i dziennego licznika kilometrów.
- Obrócić kluczyk w położenie 0.
- Nacisnąć przycisk przełącznika całkowitego i dziennego licznika kilometrów, i przytrzymać wciśnięty.
- Obrócić kluczyk w położenie 2.
- Przytrzymywać nadal przełącznik licznika kilometrów (wyświetlane jest wskazanie serwisowe z aktualnym, pozostałym przebiegiem lub czasem).
- Przytrzymywać nadal przełącznik licznika kilometrów, także po usłyszeniu sygnału (co najmniej przez 10 sekund, aż pojawi się nowy przebieg do następnego przeglądu).
- Zwolnić przycisk przełącznik licznika kilometrów.