



Opel Corsa-C **Wszystkie modele od roku produkcji** **2000**

Awaria układu spryskiwaczy szyby **przedniej i tylnej**

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się niedziałanie układu spryskiwaczy szyby przedniej i tylnej, możliwą przyczyną jest uszkodzony sterownik nadwozia (Body Control Module). Aby zdiagnozować usterkę, należy odczytać przy pomocy odpowiedniego urządzenia diagnostycznego pamięć usterek i poprzez kontrolę podzespołów sprawdzić działanie układu spryskiwaczy szyb. Aby usunąć tę usterkę należy wymienić sterownik nadwozia. Znajduje się on w komorze silnika w skrzynce bezpieczników i przekaźnikowej.

Krótkie informacje