



Skoda Fabia **Kod silnika AME** **Rok budowy 2000 - 2004**

Bicie na biegu jałowym i wysokie zużycie paliwa

Reklamacja klienta ujawniła w Skodzie Fabia zarówno bicie biegu jałowego, jak też zwiększone zużycie paliwa.

Odczyt pamięci błędów ujawnił następujące błędy:

17549 – obliczenie wartości obciążenia, wartość nieprawdopodobna

16558 – rząd cylindrów 1: za tłuste tworzenie mieszanki, sporadycznie

17658 – Za niski poziom paliwa

Powyższy komunikat o błędzie może występować nawet przy wystarczającej ilości paliwa.

Najpierw należy sprawdzić wartości spalin.

Jeśli przez ściągnięcie wężyka zaworu pojemnika z węglem aktywnym ujawnia się poprawa wartości spalin (CO – 0,1%), to przyczyną może być pojemnik.

Po wymianie pojemnika z węglem aktywnym i skasowaniu wartości adaptacyjnych usunięty zostaje błąd i tym samym wyżej wspomniane objawy.

Przyczyną wadliwości pojemnika z węglem aktywnym jest to, że podczas tankowania benzyna została zassana w pobliże powierzchni uszczelniającej króćca wlotowego. Przez to rozpada się węgiel aktywny a pozostałości niszczą zawór odpowietrzający.