



BMW E 34 z systemem kontrolnym Check-Control

System kontrolny wysyła sporadycznie komunikaty „Światło hamowania” albo „Instalacja elektryczna hamowania”.

Jeśli w modelach tych sporadycznie pojawia się komunikat „Światło hamowania” albo „Instalacja elektryczna hamowania”, mimo że w pojeździe jest wszystko w porządku, to możliwą przyczyną usterki może być źle działający przekaźnik K3.

Przekaźnik odciążający K3 w wyniku zużycia lub awarii przełącza się z opóźnieniem powodując wyżej opisane objawy. W celu usunięcia tego błędu trzeba wymienić przekaźnik K3 w skrzynce bezpieczników (komora silnika).