

KRÓTKA INFORMACJA



Citroen

C2 / C3 / C3 Puriel

Data produkcji: 10/2006 – 03/2008

Awaria oświetlenia przedniego

W przypadku ww. pojazdów reklamowana jest awaria przednich reflektorów.

Przyczyną wyżej wymienionego problemu instalacji oświetleniowej może być wadliwe oprogramowanie sterownika.

Sterownik może nie rozpoznawać pozycji włącznika świateł, wskutek czego oświetlenie przednie nie działa.

Producent pojazdu usunął już problem i powiadomił właścicieli samochodów, których dotyczy ta usterka. Jest jednak prawdopodobne, że z różnych powodów nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone lub naprawione.

W warsztacie błąd ten usuwa się w przypadku pojazdów, których dotyczy ta usterka, przez aktualizację oprogramowania.

