



Citroen C4 Picasso **Rok produkcji od 10.2006**

Wymiana reflektora głównego

Jeśli w wyżej wymienionym pojeździe powinien być wymieniony reflektor główny, np. na skutek wypadku to należy dopilnować prawidłowości montażu. Reflektor jest umocowany razem ze swoim dolnym uchwytem (patrz ilustr. punkt A) w prowadnicy z tworzywa sztucznego (patrz ilustr. punkt B). W przypadku oddziaływania zbyt dużej siły prowadnica ta zostanie zniszczona a reflektor utraci swoje oparcie. Dlatego też w czasie naprawy musi być również wymieniona prowadnica z tworzywa sztucznego. Dołączona jest ona do reflektora.

