

KRÓTKA INFORMACJA



Ford

Edge

Rok produkcji: 12/2015 – 03/2016

Ze światłami zakrętowymi LED

Nie działają przednie reflektory

W przypadku ww. pojazdów reklamowana jest awaria przednich reflektorów podczas jazdy.

Przyczyną tego problemu jest wadliwe oprogramowanie modułu reflektorów.

Jeżeli reflektory przestały działać podczas jazdy, należy wykonać następujące pierwsze czynności zaradcze:

- Zatrzymać pojazd (uwaga: zwrócić uwagę na sytuację na drodze)
- Wyłączyć zapłon
- Włączyć zapłon i ponownie uruchomić silnik (reflektory zostają ponownie uaktywnione)
- Jeżeli reflektory przestaną działać ponownie, powtórzyć opisane czynności
- Udać się niezwłocznie do specjalistycznego warsztatu

Warsztat przeprowadza aktualizację oprogramowania modułu reflektorów i modułu BCM (sterownika karoserii).

Producent pojazdu usunął już problem i powiadomił właścicieli samochodów, których dotyczy ta usterka. Jest jednak prawdopodobne, że z różnych powodów nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone lub naprawione.

