



## **Ford Mondeo III**

### **Rok budowy 2000 do 2004**

### **Wszystkie pojazdy z lampami ksenonowymi**

#### **Awaria reflektorów ksenonowych**

Jeżeli reklamowany jest wyżej wymieniony błąd, to jego przyczyną może być wadliwy moduł zapłonowy. Awaria jest sporadyczna, ale niekiedy stwierdzana jest przy zimnym rozruchu pojazdu. W takim przypadku należy wymienić moduł zapłonowy. Dlatego producent oferuje komplet zamienny, nowej generacji modułów zapłonowych.

Postępować następująco:

- Odłączyć akumulator.
- Wymontować reflektory i odkręcić tylną pokrywę reflektorów. (Patrz Krótka Informacja: „Ford Mondeo, Wymiana elementów oświetlenia).
- Wyjąć wtyk z lampy ksenonowej i odkręcić stary moduł zapłonowy z reflektora (patrz Rys. 1).
- Poluzować pierścień mocujący lampy a następnie zamocować lampę ponownie pierścieniem zmodyfikowanym
- Na lampę wetknąć nowy moduł zapłonowy (p. Rys. 2 Punkt 1) i obracać w prawo celem zamocowania.
- Przewód adaptera (p. Rys. 2 Punkt 2) połączyć z kablem zasilania napięciowego ze starego modułu.
- Na koniec wtyk (p. Rys. 2 Punkt 3) wetknąć w nowy moduł zapłonowy.
- W odwrotnej kolejności zamontować ponownie pokrywę reflektora i wszystkie wymontowane części.

Sprawdzić poprawność działania instalacji.

Ustawić reflektory za pomocą testera diagnostycznego



(odczytywać kody błędów, regulacje podstawowe zasięgu światła itd.).

Rys. 1



Rys. 2

