



Mercedes-Benz klasy E (W210), produkowany od 01.10.1997

Awaria żarówek reflektorów.

Jeśli uszkodzenia żarówek reflektorów występują często, prawdopodobną przyczyną tej usterki może być przewód prowadzący do modułu świateł. Producent oferuje specjalny zestaw naprawczy.

Przy naprawie usterki należy postępować następująco:

- Wyłączyć oświetlenie i zapłon.
- Wymontować obudowę filtra powietrza.
- Wymontować mały zbiornik płynu do spryskiwacza.
- Zdjąć pokrywy reflektorów po obu stronach.
- Odłączyć zestaw przewodów instalacji elektrycznej od reflektorów.
- Wymienić żarówki H7 (znajdują się w zestawie).
- Odczepić i wyjąć oprawki żarówek świateł pozycyjnych.
- Wyjąć żarówki z oprawek.
- Odłączyć oprawki żarówek świateł pozycyjnych od przewodów, odblokowując zaczepty.
- Połączyć z przewodami nowe oprawki żarówek.
- Nowe żarówki (znajdują się w zestawie) włożyć w oprawki, następnie włożyć oprawki z powrotem do reflektorów i zablokować.
- Połączyć kable adaptacyjne z instalacją elektryczną pojazdu, a następnie przyłączyć do reflektorów.
- Wymontowane części zamontować z powrotem w odwrotnej kolejności.
- Sprawdzić działanie.

Porady techniczne