



Mercedes W124, W129, W140, W202, z seryjnie montowanym światłem do jazdy dziennej

Światło do jazdy dziennej się nie wyłącza

Jeśli w powyższych pojazdach światła do jazdy dziennej nie wyłączałyby się po wyłączeniu silnika, może to być spowodowane uszkodzonym modułem sterującym tych świateł.

Dotknięte tym są szczególnie samochody o następujących numerach nadwozia:

WDB 124 XXX X C, od 179243 do 187935;
WDB 124 XXX X F, od 303037 do 304985;
WDB 129 XXX X F, od 109653 do 110888;
WDB 140 XXX X A, od 221306 do 225967;
WDB 202 XXX X F, od 149781 do 161884.