



## **Opel Corsa C, Corsa C Combo wszystkie modele**

### **Nie działają światła postojowe.**

Jeśli w tych pojazdach nie można włączyć dźwignią kierunkowskazów światel postojowych to nie jest to wada. W pojazdach tych nie jest już możliwe (tak jak w modelach poprzednich) włączenie światel postojowych poprzez ustawienie dźwigni w pozycji włączonego kierunkowskazu w lewo lub w prawo. Jeśli przy otwarciu drzwi kierowcy dźwignia kierunkowskazów znajduje się jednak w jednej z tych pozycji zabrzmi sygnał ostrzegawczy. Nie jest możliwe przeprogramowanie sterownika samochodu w celu wyłączenia sygnału ostrzegawczego i włączenia funkcji światel postojowych.