



BOLETIM INFORMATIVO

Opel Todos os modelos

Líquido de travões conforme o modelo

O fabricante de automóveis Opel utiliza nos seus modelos de veículos os líquidos de travões DOT3 e DOT4. O líquido de travões está adaptado aos componentes do respectivo sistema de travagem e não pode ser misturado num outro sistema de travagem.

Uma mistura pode levar às seguintes queixas:

- Curso do pedal do travão demasiado longo
- Comportamento do pedal do travão esponjoso
- Perda de líquido de travões

Classificação do líquido de travões

Designação	Veículo
DOT 3	Campo, Brava, Monterey, Frontera, Trooper, Midi, Rascal
DOT 4	Omega, Insignia, Calibra, Corsa, Kadett, Nova, Astra

Aviso de reparação

Quando já não é possível identificar o líquido dos travões de forma perfeita, o sistema de travagem deve ser esvaziado e enchido com um líquido de travões prescrito pelo fabricante do veículo.

Os líquidos de travões DOT 4 são mais agressivos do que DOT 3 e podem causar inchaço dos componentes de borracha e falha do sistema de travagem. Caso um sistema de travagem previsto com DOT 3 tenha sido enchido inadvertidamente com DOT 4, todas as peças de borracha e tubos flexíveis dos travões do sistema de travagem devem ser substituídos por precaução.

Observe neste resumo as indicações de manutenção e reparação do fabricante do veículo.

BOLETIM INFORMATIVO

