



BMW

Série 1 (E81)

Ano de fabrico: 2007 -2011

Todos os veículos com sistema Start-Stop

Avaria do sistema automático Start-Stop

Nenhum código de avaria

Se nos modelos supracitados for identificada a avaria do sistema automático Start - Stop, esta avaria pode dever-se a uma carga insuficiente da bateria do motor de arranque. Um dos requisitos para a desativação automática do motor é uma capacidade de carga suficiente da bateria.

O sistema de gestão da energia monitoriza os estados da bateria e os ciclos de carga dos últimos 5 dias.

Se o nível de carga mínimo da bateria, necessário para o sistema, (aprox. 60 %) não for cumprido, o sistema é desativado. Neste caso deve-se primeiro verificar, carregar ou substituir a bateria.

Uma das causas mais frequentes para um carga insuficiente é um tipo de condução desfavorável ou mesmo a realização de trajetos curtos.