



BMW E36

Todos os veículos desde o início da série

Avaria do motor de arranque.

Se, nestes veículos, surgirem reclamações de que o motor de arranque não funciona, uma causa provável poderá ser uma fechadura de ignição com defeito. Depois do arranque, a fechadura de ignição defeituosa, mantém a posição de arranque e, destrói o motor de arranque.

Para eliminar a avaria, é necessário substituir a fechadura de ignição e a fechadura de bloqueio da direcção completas, bem como o motor de arranque.