



Fiat Ducato 3 Tipo 250 Ano de fabrico: 2006 – 2011 Todos os modelos com porta de correr

Falha de funcionamento no fecho centralizado

Se nestes veículos for reclamada uma falha de funcionamento do fecho centralizado, esta falha pode estar relacionada com um posicionamento errado ou com um encravamento do pino de batente da placa de contacto da porta de correr no pilar C.

(Ver figura).

Nesta situação recomendamos os seguintes procedimentos:

- 1.Desmontar a placa de contacto da porta de correr.
- 2.Verificar o pino de contacto da sinalização de fecho da porta de correr e eventualmente reparar. O pino de batente deve funcionar corretamente após vários acionamentos e deve sobressair completamente da placa.
- 3.Montar a placa de contacto da porta de correr.
- 4.De seguida, verificar a condutibilidade elétrica e o funcionamento mecânico do contacto de encontro na porta de correr. Eventualmente limpar o contacto.
- 5.Fechar a porta de correr e controlar o funcionamento do fecho centralizado.





Aviso:

Além disso, a falha supracitada pode originar ainda outras reclamações.

- A luz do habitáculo está permanentemente acesa.
- A luz de aviso da porta aberta acende no painel de instrumentos.