



## **Ford Transit modelo 2001 Construído entre 05/2000 – 04/2002**

### **Avaria das luzes do travão, da iluminação exterior e da buzina.**

Se, nestes veículos, houver reclamações relativas à avaria das luzes do travão, da iluminação exterior e da buzina, e se os fusíveis 3, 7, 9, 23 e 24 no compartimento do motor e 49 e 51 no habitáculo estiverem queimados, uma causa possível é um conjunto de cabos danificado. Este dano encontra-se atrás do farol esquerdo.

Para eliminar esta avaria, proceda do seguinte modo:

- Desmontar o farol esquerdo.
- Verificar se o conjunto de cabos atrás do farol na zona da longarina apresenta danos.
- Se for detectado algum dano, reparar o cabo.  
Importante: antes do início da reparação, desligar a bateria (anotar o código do rádio).
- Reparar o cabo danificado utilizando uma junta com soldadura à prova de água.
- Após a reparação, proteger o conjunto de cabos com uma luva de protecção adicional contra os novos danos.
- Substituir todos os fusíveis queimados.
- Voltar a montar o farol. Ligar a bateria.
- Verificar o funcionamento da luz do travão, da iluminação exterior e da buzina.
- Introduzir o código do rádio e reprogramar o transmissor.