



Lancia Lybra **Ano de construção de 2001 até 2005**

A luz de controlo do airbag acende-se

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, a causa poderá estar relacionada com problemas de contacto. Adicionalmente, a avaria "Valor demasiado elevado/circuito aberto" é memorizada na memória de avarias. Neste caso, deverão ser verificadas as fichas de ligação de todos os airbags (airbag do condutor e do passageiro, bem como o airbag de cabeça de ambos os lados). Devido às vibrações estas podem soltar-se e provocar a avaria acima referida. Proceder do seguinte modo:

- Desmontar o porta-luvas para aceder à ficha múltipla amarela na cablagem do airbag.
- Fixar a ficha múltipla e a cablagem dos airbags com braçadeiras de cabos (ver figura 1).
- As fichas múltiplas para os airbags de cabeça encontram-se na parte inferior dos pilares C.
- Estas fichas múltiplas e respectivas cablagens também devem ser fixadas com braçadeiras de cabos (ver figura 2).
- Voltar a montar as peças na ordem inversa.
- Apagar a memória de avarias.




Fig. 1




Fig. 2