



Land Rover Freelander Com motor Td4

Dificuldades no arranque do motor ou motor de arranque não funciona.

Se, nestes veículos, forem relatadas dificuldades no arranque do motor ou se o motor de arranque não rodopiar correctamente, uma possível causa é um condutor de massa com oxidação. O condutor de massa afectado situa-se entre a bateria e a caixa de velocidades. O cabo de massa está aparafusado na parte dianteira da caixa de velocidades por baixo da caixa do filtro do ar. A oxidação não é visível num controlo visual. Apenas após o desaparafusamento do parafuso de fixação é possível identificar a forte oxidação na cabeça do parafuso e no cabo de massa.

Para eliminar a avaria é necessário limpar o cabo de massa e o parafuso de fixação.