Boletim Informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

15/12/2006

Land Rover Freelander Todos os modelos com vidro traseiro eléctrico

Regulação de base do vidro traseiro eléctrico.

Após desconectada a bateria, pode suceder nestes veículos que o vidro traseiro eléctrico não funcione correctamente. Para repor o funcionamento correcto do vidro dever ser efectuada uma regulação de base. Para tal, proceder do seguinte modo:

- Fechar a porta traseira do veículo.
- Assegurar que o veículo se encontra destrancado e que o sistema de alarme está desactivado.
- Com a ignição ligada fechar completamente o vidro traseiro, utilizando o respectivo interruptor localizado no painel central.
- Manter o interruptor pressionado até que o motor eléctrico se desligue automaticamente.
- A regulação de base está terminada, soltar o interruptor e desligar a ignição.
- Realizar um controlo de funcionamento conclusivo.

