



Mercedes W210

Tipo 210.###(exceto 210.072)#A até 133401

Tipo 210.### #J até 021795

com motor: 104,111,112,113,119,/602,604,605,606,611,612,613,

Motor de arranque com defeito, corroído / danos provocados por água

Reclamação:

Nos veículos supracitados ocorrem avarias – motor de arranque com defeito

Causa:

Uma possível causa da avaria é corrosão no sistema elétrico do motor de arranque. Esta corrosão pode ser causada por um escoamento defeituoso da água.

Resolução:

- Desmontar, montar, substituir motor de arranque.
- !!! No caso de danos no motor de arranque verificar o escoamento da água do coletor da água.[event. montar um novo escoamento da água (2108320125)].