



Opel Vectra B Fabrico: 1996 a 06/1997

Funcionamento defeituoso do rádio

Nos veículos acima mencionados podem surgir anomalias no funcionamento dos sistemas de rádio com comando à distância que se manifestam da seguinte forma:

- Quando se acciona a tecla de comando à distância "Procurar emissora", o volume do som aumenta
- Quando se acciona a tecla de comando à distância "Aumentar volume", o volume diminui
- A tecla de comutação "Rádio/cassette" não funciona

A causa poderá ser uma avaria das unidades de comando à distância. Em caso de reclamação, devem ser substituídas. As unidades de comando à distância com data de fabrico a partir de 03/06/1997 ou com marcação a azul ou verde (a marcação encontra-se na parte inferior), já foram alteradas e devem ser excluídas como possível causa da avaria.