



Opel Vectra B, ano de fabrico 96-97 Indicador do nível de gasolina não funciona correctamente.

**O indicador do nível de gasolina
aponta sempre 50 litros apesar de o
tanque estar atestado.**

Caso se apresente uma anomalia do tipo acima descrito, o problema poderá residir no sensor do tanque (reservatório de combustível).

Esta falha resulta do facto de o sensor do tanque ficar preso no cabo positivo do cabo de combustível.

Neste caso, desmontar o sensor do tanque e posicionar o cabo de modo a que o mesmo não permaneça na zona de operação do sensor (boia de combustível) do tanque.