



Opel Zafira A **Todos os modelos a partir do ano de** **construção 1999**

Avaria do comando do elevador do vidro

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, a origem do problema poderá residir na existência de corrosão. O elevador abre automaticamente o vidro ou não é possível fechar ou abrir o vidro. Devido à infiltração de água, as fichas dos conjuntos de cabos das portas ficam sujeitas a corrosão. É necessário proceder a uma limpeza dos contactos das fichas e à respectiva lubrificação das mesmas com massa para contactos. Caso a corrosão dos contactos se apresente já em estado muito avançado, será necessário substituir o conjunto de cabos afectado. Contudo, não será de modo algum necessário substituir o elevador eléctrico do vidro ou o jogo de cabos da carroçaria.