



## **Peugeot**

### **406 + 607**

**Ano de construção: 11.1999 - 09.2003**

**Motor: 2,0 Ltr. HDi + 2,2 Ltr. HDi**

**Viaturas sem EOBD**

### **Problemas de arranque / relé de pré-incandescência**

Nos veículos acima referidos podem ocorrer dificuldades no arranque. Por vezes o motor simplesmente não arranca. Uma possível causa é um relé de pré-incandescência (figura) com defeito. Em caso de uma reclamação do tipo acima referido deve-se verificar o relé e, se necessário, proceder à sua substituição. A referência da peça sobressalente Hella é: 4RV 008 188-381.

O fabricante automóvel contactou todos os proprietários afectados pedindo uma inspecção dos veículos na oficina autorizada.

No entanto, deve-se pressupor que ainda existem veículos em circulação que não foram inspeccionados/modificados pelos mais diversos motivos.

Tenha em consideração esta informação no caso de reclamações relacionadas com dificuldades no arranque.

