



## **MCC Smart Fortwo, Cabrio, City Ano de construção 1998 - 2003**

### **Tampa do depósito do combustível não abre.**

Se, nestes veículos for relatado que não é possível abastecer os veículos devido a uma tampa do depósito bloqueada, uma possível causa pode ser um interruptor magnético encravado. O mau funcionamento deste interruptor magnético deve-se a uma lubrificação insuficiente durante a produção. Proceda do seguinte modo para eliminar a avaria:

- Desmontar a luz traseira do lado direito.
- Desmontar o isolamento acústico até o interruptor magnético ser visível até ao dispositivo de desbloqueio da tampa do depósito do combustível.
- Puxar o pino de desbloqueio para trás até a tampa do depósito do combustível abrir.
- Tentar reparar o mecanismo de desbloqueio com a aplicação de lubrificante.

Se não for possível assegurar o funcionamento correcto é necessário substituir o interruptor magnético.