



SUZUKI

Grand Vitara

Ano de construção: Junho 2005 -

Fevereiro 2007

Motor: Diesel

Avarias em vários sistemas Cablagem do motor danificada

Problema:

A cablagem do motor pode ser danificada, o que poderá provocar danos em vários sistemas.

Causa:

Os danos na cablagem do motor poderão ser provocados em grande medida por pinos de fixação salientes. Estes podem friccionar contra a cablagem do motor e provocar avarias em vários sistemas eléctricos.

São afectados os automóveis acima referidos com os seguintes números de chassis:

JSAJTA44V 00100031 a 208945 e

JSAJTD44V 00100054 a 223901

Resolução do problema:

Verificar a cablagem, se necessário reparar e aplicar uma protecção que pode ser adquirida junto de um concessionário Suzuki.