

Audi A3 (8L1)


Todos os modelos com tecto de abrir deslizante, tecto de abrir basculante e unidade de comando na bomba de fecho centralizado

Não é possível fechar o tecto deslizante utilizando a função "fecho confortável".

Se, relativamente a estes veículos for apresentada uma reclamação de que não é possível fechar o tecto deslizante através da função "fecho confortável", a origem do problema poderá estar relacionada com a bomba de fecho centralizado. Se o tecto deslizante for fechado através da função de "fecho confortável" e ocorrer uma interrupção durante o processo de fecho, quer devido a soltar inadvertidamente o botão de comando, quer devido a uma interferência radioelétrica, o tecto deslizante não volta a fechar quando o botão de fecho é novamente accionado. No entanto, a função de fecho dos elevadores eléctricos dos vidros das janelas continua a funcionar. Para fechar o tecto deslizante é necessário destrancar o veículo utilizando o controlo remoto, e voltar a trancar o mesmo. Só então a função de "fecho confortável" voltará a funcionar normalmente para o tecto de abrir. Para eliminar a falha é necessário montar uma nova bomba de fecho centralizado modificada com unidade de comando. As bombas de fecho centralizado modificadas, produzidas a partir de 20.07.2000 (identificáveis através da gravação 20072000 no lado inferior) estão equipadas com um software melhorado.

Nota:

O sistema de fecho está equipado com um sistema de



protecção contra utilização abusiva. É possível accionar apenas 20 sinais de "abertura/fecho confortável" consecutivos, em seguida o sistema é bloqueado, só voltando a ser activado após ligar/desligar a ignição.