



Boletim Informativo

BMW

Modelos: Série 1, 5, 7

Motor a gasóleo de 4 e 6 cilindros

Período de fabrico: 05 - 11 / 2009

Descarregamento completo da bateria.

Se nos veículos supracitados for reclamado que após longos períodos de paragem a bateria é descarregada, este problema pode dever-se a uma avaria no aquecimento do filtro do combustível.

Uma falha de contacto implica que a bateria fornece continuamente corrente elétrica ao aquecimento do filtro do combustível. Durante longos períodos de paragem a bateria pode ser descarregada.

Eventualmente também podem queimar as conexões no compartimento do motor que, na pior das situações, podem provocar um incêndio no compartimento do motor.

O fabricante automóvel já identificou o problema e contactou os proprietários dos respetivos veículos. Contudo, deve partir-se do princípio que nem todos os veículos foram inspecionados ou reparados.

Na oficina é realizada a substituição do aquecimento do filtro do combustível.