



# Boletim Informativo

---

## FIAT

### Ducato (modelo 290)

Ano de construção: 10/2015 – 06/2016

#### Interruptor de ignição com defeito

Nos veículos supracitados é reclamada a avaria da iluminação no painel de instrumentos e falhas de funcionamento no interruptor de ignição.

O problema supracitado pode dever-se a um interruptor de ignição danificado. Este pode originar falhas de contacto, avarias na iluminação do painel de instrumentos e eventualmente a desativação de diversos sistemas eletrónicos (p. ex., ABS; airbag, etc.).

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram controlados ou reparados.

Na oficina especializada o interruptor de ignição com defeito é substituído por um novo.

