



Boletim Informativo

Nissan

Micra (K13) / Note (E12)

Ano de construção: 07/2015 – 01/2016

Motor: 1,2 DIG-S (HR12DDR)

Motor desliga durante a marcha

Nos veículos supracitados é reclamado que o motor desliga durante a marcha e que não volta a ligar.

Este problema pode dever-se a um curto-circuito na bobina de ignição.

O curto-circuito pode danificar e provocar a avaria dos fusíveis, provocando a desativação do motor e impedindo que este volte a ligar.

Aviso de reparação:

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados.

No entanto, deve ter-se em consideração que nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

Na oficina especializada, as bobinas de ignição (dos veículos afetados) são substituídas.

