



Opel Corsa C Modelo do ano 2003 Com motor: Z10XEP, Z12XE, Z14XEP

O motor dá solavancos e não tem potência. Código de avaria P0100 ou P0170 memorizado.

Se, nestes veículos, for relatado que o motor dá solavancos, não tem potência e que o código de avaria P0100 ou P0170 está memorizado, uma possível causa pode ser o medidor de massa de ar errado. Neste caso pode estar montado um medidor de massa de ar errado. Nos motores Z12XE foram montados medidores de massa de ar para os motores Z10XEP e o inverso nos motores Z14XEP. Em caso de reclamações deve ser verificado o número no medidor de massa de ar e proceder, eventualmente, à substituição do mesmo.

Nos medidores de massa de ar montados correctamente devem constar os seguintes números:

Motor Z10XEP / Z14XEP = N.º Bosch: 0 280 218 119

Motor Z12XE = N.º Bosch: 0 280 218 031