



## OPEL

### Corsa C

**Ano do modelo: 2001 - 2003**


**Motor: CZ10XE + Z12XE**

**Com accionamento MTA**

### Problema no exame dos gases de combustão pelo sistema de diagnóstico a bordo (OBD)


Nos veículos acima mencionados, pode haver problemas de comunicação

entre o equipamento de exame dos gases de combustão e o dispositivo de comando durante a execução de exames dos gases de combustão pelo OBD. Nesses casos, remover o fusível (S6) do accionamento MTA antes de iniciar tais exames. Em seguida, prosseguir com o exame até ao passo "ligação do motor". Antes de ligar o motor, colocar novamente o fusível. Após aguardar 20 segundos, pode-se continuar o exame dos gases de combustão com o OBD.



Informação

# Informação rápida



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt	29 de Agosto de 2008	2-2
-------------------------------------	----------------------	-----

Alavanca das mudanças accionamento MTA Caixa de fusíveis do compartimento do motor