



Opel Vectra C a diesel
Ano de fabrico: a partir de 2002
Código de motor: Y22 DTR
a lâmpada de controlo do motor acende-se.
Código de falha P0638

“Falha de funcionamento na borboleta do servo-motor”

**Perda de potência esporádica, resposta
na aceleração ruim,
Formação de fumo na ignição**

A viatura está equipada com um sistema de borboletas electrónico.
Para minimizar o estremecimento do motor, a borboleta é fechada
aquando do desligamento do motor.

Aquando do código de erro citado anteriormente, um potenciómetro
da borboleta defeituoso pode levar a falhas de funcionamento do
comando da borboleta.

A válvula electromagnética comandada pela unidade de comando do
motor é forçada a um fechamento incorrecto e causa, assim, uma
perda de potência abrupta.

Ajuda: Verificar e, se necessário, substituir o potenciómetro da
borboleta