



## **Porsche Cayenne S + Cayenne Turbo Data de fabrico: 01/10/2002 – 19/07/2003**

### **Falha dos sistemas electrónicos**

Nos veículos acima referidos pode ocorrer uma falha dos diversos sistemas electrónicos devido à danificação do sistema de cablagem. Uma mola do travão de parque de pé pode eventualmente entrar em contacto com o conjunto de cabos e danificá-lo. Nesse caso, podem surgir anomalias nos seguintes sistemas:

- Vidros eléctricos
- Iluminação do cockpit
- Espelho exterior eléctrico
- Iluminação do habitáculo

O conjunto de cabos pode eventualmente ser reparado por um técnico.

O fabricante promoveu uma campanha de serviços relacionada com este problema. Uma vez que não se pode partir do princípio que todos os proprietários dos veículos participaram nesta campanha, deveria contactar-se o fabricante de automóveis em caso de reclamação.