



Skoda Fabia

Código do motor AME

Ano de fabrico 2000 - 2004

Ralenti irregular e consumo de combustível elevado

A reclamação de um cliente relativamente a um Skoda Fabia indicou um ralenti irregular como também um elevado consumo de combustível.

A leitura da memória de avarias indicou as seguintes avarias:

17549 – Cálculo do valor efectivo, valor não plausível

16558 – Grupo de cilindros 1: mistura demasiado gordurosa, esporadicamente

17658 – Nível do combustível demasiado baixo

Esta mensagem de avaria pode ocorrer mesmo com uma quantidade de combustível suficiente.

Numa primeira fase deve-se controlar os valores dos gases de escape.

Se, através da remoção da mangueira da válvula do reservatório de carbono activo, for detectada uma melhoria dos valores dos gases de escape (CO – 0,1 %), o reservatório pode ser a causa.

Após a substituição do reservatório de carbono activo com válvula e eliminação dos valores adaptativos, as avarias e os sintomas acima referidos estão eliminados.

A avaria do reservatório de carbono activo deve-se ao processo de abastecimento do combustível durante o qual este é abastecido em demasia até à proximidade da superfície de contacto do bocal de enchimento, sendo aspirado até ao reservatório de carbono activo. Este procedimento implica a decomposição do carbono activo cujos resíduos destroem a válvula de ventilação.