



Volvo V70 **A partir do ano de construção 1997** **Com Bosch Motronic M4.3 e M4.4**

Luz de controlo da sonda Lambda acende

Nos modelos Volvo V70 a partir do ano de construção 1997, com Bosch Motronic M4.3 e M4.4, pode ocorrer um acendimento da luz de aviso referente à sonda Lambda, muito embora não exista qualquer anomalia.

Apesar do acendimento da luz de aviso é frequente não existir qualquer anomalia, uma vez que a luz de controlo da sonda Lambda é controlada por um módulo de comando separado.

Se, após efectuada uma inspecção da sonda Lambda, for constatado que a sonda Lambda se encontra em perfeitas condições de funcionamento, será necessário apenas apagar a luz que apresenta a falha:

Desligar a ignição, remover o fusível 11 (10 amperes) e aguardar, no mínimo, 5 minutos. Em seguida, voltar a colocar o fusível. Após ligada a ignição, a luz de controlo permanecerá então apagada.

Caso também seja necessário repor a indicação da próxima manutenção, apenas será possível fazê-lo quando a luz de controlo da sonda Lambda se encontrar apagada.