



Citroen Berlingo **Todos os modelos com uma regulação** **da altura dos faróis eléctrica (RAF)**

Má iluminação da estrada, reduzido **alcance da luz dos faróis**

Se surgirem reclamações do tipo acima mencionado, uma possível causa podem ser faróis com um ajuste demasiado baixo. Devido a um sistema mecânico de ajuste demasiado curto, os faróis não atingem a fronteira claro - escuro desejada apesar de estarem na posição máxima. Neste caso é necessário montar uma arruela plana especial com o respectivo clipe de fixação de ambos os lados entre a fixação inferior do farol e a carroçaria. Estas peças podem ser encomendadas ao fabricante automóvel.

Boletim Informativo