



# Boletim Informativo

---

## **Citroen C2 / C3 / C3 Puriel Ano de construção: 10/2006 – 03/2008**

### **Avaria da luz dianteira**

Nos veículos supracitados é reclamada a avaria dos faróis.

Esse erro pode dever-se a um defeito no software do módulo de comando do sistema de iluminação.

Possivelmente a posição do interruptor de luz não é identificada pelo módulo de comando, dando origem à avaria da luz dianteira.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram controlados ou reparados.

Na oficina especializada é realizada uma atualização do software dos veículos afetados, a fim de eliminar o erro.