



## **Citroen C4 Picasso** **Ano de construção a partir de 10.2006**

### **Substituição do farol**

Se na viatura acima especificada for necessário substituir um farol devido a, por exemplo, um acidente, deve ter-se atenção a uma montagem correcta. O farol está fixado com um suporte inferior (ver Fig. ponto A) numa guia de plástico (ver Fig. ponto B). Em caso de aplicação de muita força, essa guia é destruída e o farol perde o seu ponto de fixação. Assim sendo, é necessário substituir igualmente a guia de plástico em caso de uma reparação. Esta está incluída no farol.

