



Boletim Informativo

Fiat Panda (ZFA 169) Todos os motores Ano de fabrico: a partir de 2004

Luz de médios não funciona

Nos veículos supracitados pode ocorrer uma falha da luz de médios.

A substituição das lâmpadas e a verificação dos fusíveis F12 / F13 (da luz de médios) não teve qualquer resultado.

Neste modelo pode acontecer que, devido à ativação permanente da luz de médios, os contactos aqueçam excessivamente na caixa dos fusíveis, danificando-os. Para analisar os contactos é necessário retirar o conector cinzento inferior da caixa dos fusíveis (ao lado do conector OBD no vão dos pés do condutor). Os pontos afetados são o pino 7 (cabo cinza/preto) e o pino 8 (cabo cinza).

O fabricante automóvel já considerou o problema. Junto do fabricante automóvel pode ser adquirido um kit de conectores reforçados, com a referência 71745167 para a luz de médios.