



Mercedes-Benz Classe E (W210) A partir de 01/10/1997

Avaria das lâmpadas

Se surgir a reclamação acima mencionada, a causa poderá ser a cablagem do módulo de lâmpadas. O fabricante oferece um kit de reparação especial.

Neste caso, proceda da seguinte forma:

- Desligue as luzes e a ignição
- Desmonte a caixa do filtro do ar
- Desmonte o reservatório de água pequeno
- Desmonte a cobertura dos faróis de ambos os lados
- Solte a cablagem dos faróis
- Substitua as lâmpadas H7 (disponíveis no kit)
- Desaperte e remova os casquilhos das luzes de presença
- Retire as lâmpadas dos casquilhos
- Separe os casquilhos das luzes de presença, desprendendo os ressaltos de retenção da cablagem
- Ligue de novo o casquilho à cablagem
- Insira as lâmpadas novas (disponíveis no kit) nos casquilhos e de seguida, coloque os casquilhos no farol e feche-o
- Ligue o cabo adaptador à cablagem do farol e ligue, então o farol
- Volte a montar as peças na ordem inversa
- Verifique o funcionamento