



Mercedes W124, W129, W140, W202 Com luz de circulação diurna de série

A luz de circulação diurna não apaga

Se nos veículos acima referidos, a luz de circulação diurna não apagar após desligar o motor, tal pode dever-se a um defeito no aparelho de comando da luz de circulação diurna.

São especialmente afectados os veículos com os seguintes números de chassis:

WDB 124 XXX X C de 179243 até 187935

WDB 124 XXX X F de 303037 até 304985

WDB 129 XXX X F de 109653 até 110888

WDB 140 XXX X A de 221306 até 225967

WDB 202 XXX X F de 149781 até 161884