



Fiat **Grande Punto (199)** **Motor: 1,2 i (48 KW)**

Starter çalışmıyor **Motor start almıyor**

Yukarıda belirtilen araçlarda, hasarlı starter rölesi, motorun start almaması veya çalıştırılmaması sonucunu doğurabilir.

Startere kumanda eden röle bazen "takılı" kalabilir. Böylece startere kumanda edilemez.

Bu sırada arıza belleğine çoğunlukla hata kodu P0657 (Ana röleden önce/sonra akü gerilimi; besleme gerilimi hatası) kaydedilir.

Bu sorunu çözmek için startere kumanda eden sigorta (30A) ve röle kontrol edilmeli, gereğinde yenileri ile değiştirilmelidir. Sigorta ve röle motor bölümü sigorta kutusunda bulunur.

Flaş bilgi