



FLAŞ BİLGİ

Citroen C1

Model yılı: 2007 tarihinden itibaren
Motor: 1.0 I benzinli (CFA)

Motoru çalıştırmak olanaksız.

Bu araçlarda motorun çalışmamasından şikayet ediliyorsa bunun nedeni arızalı bir sigorta olabilir.

Erime sigortası (orijinal parça numarası: 6500FJ) motor bölümündeki sigorta kutusunun alt tarafındadır (bu sigorta tüm akım şemalarında gösterilmeyebilir).

Eğer bu sigorta yanmışsa, araç tamamen gerilimsiz kalmıştır veya akümülatörden araç şebekesine akım geçişi engellenmiştir. Ayrıca hata belleğinin okunması da olanaksızdır.

Sorunu çözmek için sigorta değiştirilmeli, akümülatör kontrol/şarj edilmeli, gerekirse değiştirilmeli ve kaydedilmiş olası hata kodları silinmelidir.

Uyarı:

Harici yardımla çalıştırma veya akümülatör değişimi (kontrol edilmeden) gibi önceden uygulanacak önlemler bu durumda fayda sağlamaz.