




FLAŞ BİLGİ

Mazda 6 (GH) Üretim yılı: 2008-2012

Motor çalışmıyor

Yukarıda belirtilen araçta motorun çalışmaması ve ekranın karanlık kalması halinde, bunun nedeni, hatalı bir topraklama bağlantısı (bkz. işaret, Resim 1) olabilir.



Resim 1.

Topraklama noktasındaki bağlantı, yeterince sabitlenmemiş olabilir. Bunun sonucunda topraklama hattı ve topraklama bağlantı noktası arasında temiz bir kontak sağlanamaz.

Hatayı gidermek için bağlantı kontrol edilmeli ve gerekirse temizlenmelidir. Ardından bağlantı, üretici bilgilerine göre doğru şekilde vidalanmalıdır.