



FLAŞ BİLGİ

Nissan Juke (F15) Model yılı: 2010 Koltuk ısıtıcılı araçlar

Koltuk ısıtıcısının hatalı çalışması.

Yukarıda belirtilen araçlarda koltuk ısıtıcısının düzgün çalışmadığından şikayet edilecek olursa, bu sorunun muhtemel nedeni olarak arızalı ya da hatalı bir kablo demeti dikkate alınmalıdır.

Aşağıdaki araçlar bundan etkilenmiş olabilir:
Üretim dönemi 16.08.2010 ile 30.09.2010 tarihleri arasında olanlar

Araç üreticisi tarafından sorun fark edilmiş ve ilgili araçların sahipleri bilgilendirilmiştir. Ancak çeşitli nedenlerle tüm araçların kontrol edilmediği veya onarılmadığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Hata durumunda, araç üreticisi tarafından bu amaçla sağlanmış bir adaptör kablosu mevcuttur.

Adaptör kablosu: Yedek parça (MD no.) 87019 1KL0A

